


INFORME DE ENSAYOS N° 0877/2022

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
N° DE INGRESO	0531/2022	FECHA DE INGRESO	18/05/2022
CLIENTE	ROSSIGNOL S.A.		
CONTACTO	Nombre: Srta. María Isabel Henríquez Dirección: Las Dalias N° 2723 - Macul Teléfono: 222380772		
DESCRIPCIÓN MUESTRA	Una Jardinera, color azul marino, talla XL. Identificada con el Código "CPK-LOUISE-17AZMIU-XL"		
PRESUPUESTO N°	0333/2022-A	FECHA ACEPTACIÓN	17/05/2022
ENSAYOS SOLICITADOS	Grado de impermeabilidad del tejido base.		
INICIO ENSAYOS	17/05/2022	FINALIZACIÓN ENSAYOS	20/05/2022
OBSERVACIÓN	El lugar de realización de los ensayos corresponde al laboratorio de Cal-Tex Spa., ubicado en Av. IV Centenario 577, Las Condes, Santiago, Chile.		

2.- ANTECEDENTES
a) Los valores consignados en el presente informe corresponden a los resultados obtenidos en los análisis, expresamente, solicitados por el cliente, sobre la muestra por él aportada al laboratorio, bajo código, SIN QUE REPRESENTEN CERTIFICACIÓN DE LOTE, NI PARTIDA ALGUNA. b) Cal-Tex Spa. no se hace responsable por defectos del tejido, durante el uso, producto de agentes distintos al analizado por esta empresa.



3.- RESULTADOS OBTENIDOS			
ENSAYO	MUESTRA	FECHA	MÉTODO ENSAYO
Grado de Impermeabilidad	7228,5 mm, columna de agua	20/05/22	AATCC 127/2018

 Sergio Reyes Lisoni Jefe de Laboratorio	 Myriam Subiabre Briceño Ingeniero Textil – Gerente Técnico
--	--

Importante: Los resultados de los ensayos se refieren únicamente la muestra analizada. Este informe de ensayo no puede ser reproducido, total ni parcialmente. Las muestras restantes serán destruidas después de una semana, a no ser que se solicite expresamente su devolución al cliente. Sólo el informe de ensayo original, firmado, es legalmente vinculante.

MSB/srl/rca/asl

Ingreso N° 0531/2022



ANEXO

INFORME DE ENSAYOS Nº 0877/2022

MUESTRA ORIGINAL

