

INFORME DE ENSAYOS Nº 1175/2022

1. IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
Nº DE INGRESO	0726/2022	FECHA DE INGRESO	07/07/2022
CLIENTE	ROSSIGNOL S.A.		
CONTACTO	Nombre: Srta. María Isabel Henríquez Dirección: Las Dalias Nº 2723, Macul Teléfono: 222380772		
DESCRIPCIÓN MUESTRA	Una parka de color azul, talla M, marca Rossignol.		
PRESUPUESTO Nº	0574/2022	FECHA ACEPTACIÓN	06/07/2022
ENSAYOS SOLICITADOS	Determinar la impermeabilidad al agua del tejido base.		
INICIO ENSAYOS	12/07/2022	FINALIZACIÓN ENSAYOS	13/07/2022
OBSERVACIÓN	<i>El lugar de realización de los ensayos corresponde al laboratorio de Cal-Tex Spa., ubicado en Av. IV Centenario 577, Las Condes, Santiago, Chile.</i>		

2. ANTECEDENTES
a) Los valores consignados en el presente informe corresponden a los resultados obtenidos en los análisis, expresamente, solicitados por el cliente, sobre la muestra por él aportada al laboratorio SIN QUE REPRESENTEN CERTIFICACIÓN DE LOTE, NI PARTIDA ALGUNA. b) Cal-Tex Spa. no se hace responsable por defectos, durante el uso, producto de agentes distintos a los consignados en este documento

3. RESULTADOS OBTENIDOS


ENSAYO	MUESTRA	FECHA	MÉTODO ENSAYO
Impermeabilidad al agua, promedio Tejido base	9124 milímetros columna de agua	13/07/22	AATCC 127/2018

4. CONCLUSIÓN

De los resultados obtenidos se concluye que el tejido azul con que fue confeccionada la parka, es impermeable al paso del agua.



Sergio Reyes Lisoni
Jefe de Laboratorio



Maria Graciela Cumsille Subiabre
Ingeniero Textil – Gerente Operaciones

Importante: Los resultados de los ensayos se refieren únicamente la muestra analizada. Este informe de ensayo no puede ser reproducido, total ni parcialmente. Las muestras restantes serán destruidas después de una semana, a no ser que se solicite expresamente su devolución al cliente. Sólo el informe de ensayo original, firmado, es legalmente vinculante.

MGCS/srl/csd/lib.
Ing.N°0726/22.